

 MINERITA	 W ENGENHARIA	RTSB/RISR BARRAGEM B1/B3
RELATORIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR (RISR) / RELATÓRIO TÉCNICO DE AUDITORIA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (RTSB) MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2024	N.º: N/A N.º WN ENGENHARIA: WNEMIN.001.2023.003-002	FOLHA 1 / 3 REV. 0

ANEXO II)

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE - FEAM

ANO BASE: 2º (segundo) semestre de 2024.

Barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração e a barragens de água ou líquidos associados a processos industriais ou de mineração no Estado de Minas Gerais.

Empreendedor: Minerita - Minérios Itaúna Ltda. – Filial Itatiaiuçu.

CNPJ: 16.813.461/0004-66

Município/UF: Itatiaiuçu/MG

Nome da Barragem: Barragem B1/B3

Finalidade: Disposição de rejeitos | Desativada

Categoria de Risco: Baixo

Potencial de Dano Ambiental: Alto

Declaro para fins de acompanhamento e comprovação junto a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM, que realizei auditoria técnica de segurança na estrutura acima especificada e atesto sua estabilidade, conforme Relatório Técnico de Auditoria de Segurança elaborado em agosto/2024.

De forma a manter as condições de segurança da barragem, foram especificadas as seguintes recomendações rotineiras que deverão ser realizadas durante o cronograma a seguir:

ID	Recomendação	Prazo	Tipo / Observação / Justificativa
01	Realizar atualização topográfica	Rotina	As atividades de escavação para descaracterização do conjunto B3 foram realizadas de forma contínua desde a elaboração do último RTSB, assim como a utilização da pilha de rejeitos nas porções já exauridas da barragem B1. É recomendável que sejam realizadas atualizações topográficas com frequência mínima semestral.
02	Dar continuidade à escavação de rejeitos como medida de descaracterização da estrutura.	Rotina	Operação / Descaracterização Objetivando atender a legislação e em conformidade com o TC firmado com o Estado de Minas Gerais tendo como interveniente a ANM e a

ID	Recomendação	Prazo	Tipo / Observação / Justificativa
			FEAM, com chancela do MPE, faz-se necessária a continuidade no processo de escavação e remoção dos rejeitos contido na barragem B3 e na sequência naqueles que se encontram confinados por estes.
03	Manter os serviços de poda e roçada nas áreas onde necessário da estrutura	Rotina	Manutenção Tipicamente ao final do período de chuvas ocorre crescimento considerável da vegetação gramínea sobre as faces dos taludes e na região do extravasor, recomendando-se sua poda. Trata-se de um serviço de rotina.
04	Manter limpeza dos dispositivos de drenagem superficial	Rotina	Manutenção Para que o sistema de drenagem superficial funcione adequadamente é recomendável a realização de limpezas de seus dispositivos, especialmente no período chuvoso.

		RTSB/RISR BARRAGEM B1/B3
RELATORIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR (RISR) / RELATÓRIO TÉCNICO DE AUDITORIA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (RTSB) MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2024	N.º: N/A	FOLHA 3 / 3
	N.º WN ENGENHARIA: WNEMIN.001.2023.003-002	REV. 0

Minas Gerais, 27 de agosto de 2024.

Auditor – Wagner Araújo

Nascimento

Engº de Minas de Saúde e Segurança

e Geotécnico

CREA: 98.111/D

Responsável Legal – Lucas

Nogueira Lemos

Diretor

CPF 012.500.686-14