



## Resultados das análises de poeira oriunda do rejeito armazenado na barragem B2

Amostra de poeira oriunda do rejeito da barragem B2

### Resultado da análise Química

Fe (%)	SiO <sub>2</sub> (%)	Mn(%)	P(%)	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	MgO(%)	CaO(%)	TiO <sub>2</sub> (%)
19,91	64,98	0,089	0,051	2,52	0,029	0,047	0,101

Responsável pela análise  
Valter Pereira da Silva  
CRQ 02411310

Responsável Técnico pelo laboratório  
Clayton Nogueira Moreira  
CRQ 02301464